



EINSATZBERICHT



Brandmeldealarm durch Schmorbrand

Am Montag den 16. November 2015 um 01:38 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Gastein zu einem Brandmeldealarm in das Hotel Salzburger Hof gerufen.

Am Einsatzort eingetroffen stellte sich der Mannschaft folgende Lage.

Laut Ausdruck der Brandmeldezentrale detektierten im 4. OG im Bereich der Küche und den Kühlzellen mehrere Brandmelder Rauch im Raum.

Daraufhin wurde der betreffende Ort in der derzeit zugesperrten weitläufigen Hotelanlage, bestehend aus mehreren Häusern, aufgesucht.

Es konnte in diesem Bereich eine Rauchentwicklung und Geruch nach verschmorten Kunststoff wahrgenommen werden.

Nach einer kurzen Suche unter zur Hilfenahme der Wärmebildkamera konnte ein verschmorter Motor eines Kühlaggregates als Ursache ausgemacht werden.

Nach der Abschaltung des Aggregates und einer Entrauchung des betroffenen Bereichs war kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich und der zuständige Haustechniker kümmerte sich weiter um die Anlage.

Schließlich konnte die Mannschaft um 03:15 Uhr wieder einrücken.

Im Einsatz standen:

- FF Bad Gastein mit 11 Mann, 3 Fahrzeuge
- Polizei Bad Gastein mit 2 Mann, 1 Fahrzeuge

Einsatzleiter: OBI Pretterer Norbert

Ersteller: FM Pretterer

Datum: Montag, 16. November 2015